



注) 通風孔がほこり等で目づまりすると空気の流れが悪くなり、機器内部の空冷が十分に行えなくなり、温度上昇保護回路 (サーモスタット) が動作します。保護回路 (サーモスタット) が動作すると内部の電源供給が断となり動作しなくなります。これを防ぐために定期的に通風孔を清掃してください。

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	名称 TITLE
		東芝カラー4画面コントローラ
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.
		TSAM-72A
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.
A-PFA-045		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE mm