



図面番号
DRAWING NO.


外 観 図




温度検出器



(ATC-1100)



(ATC-1101)



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ABS	
2	ネオンランプ	1		
3	温度設定ツマミ	1		
4	ゴムパッキン	1		
5	検 出 器 線	2	コード IV	
6	電 源 線	2	コード IV	
7	ス イ ッ チ 線	2	コード IV	
8	リ ー ド 線		2芯キャブタイヤ	

形 名	ATC-1100	ATC-1101
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
最 大 負 荷	7 A (誘導負荷)	
制御温度範囲	5°C ~ 40°C	
入・切温度巾	1 ~ 1.5°C	
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C	
質 量	500 g	

・付属品

温度検出器 1ヶ
木ねじ 4ヶ

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東 芝 電 子 サ ー モ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO ATC-1100 ATC-1101
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-CEA-003
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単位 UNITS