


TOSHIBA (2017.02.009) 2018.06.009



| 部番 | 部 品 名    | 個数 | 材 質             | 摘 要                     |
|----|----------|----|-----------------|-------------------------|
| 1  | 本体       | 1  | ADC(アルミダイカスト)   | アクリル焼付塗装(白)             |
| 2  | カバー      | 1  | 強化ガラス t4.0      | 透明                      |
| 3  | レンズ      | 6  | PC(ポリカーボネート樹脂)  | 透明(一部白)                 |
| 4  | LEDモジュール | 6  | -               | 昼白色                     |
| 5  | 天板       | 1  | SPC鋼板 t1.0      | アクリル焼付塗装(白)             |
| 6  | 取付け板     | 2  | SUS(ステンレス) t4.0 | アクリル焼付塗装(白)             |
| 7  | 取付けボルト   | 1  | SUS(ステンレス鋼)     | 落下防止ワイヤ取付け用 M8ボルト+取付け金具 |

塗装仕様: 近畿マンセル N-9.5

## 安全上のご注意

## 警告

- この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～35℃(夏季期間など一時的に40℃)以外では使用しないでください。火災、点灯不良、短寿命の原因となります。
- 器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、短寿命などの原因となります。
- クレーン設置場所や強い振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速60m/秒を超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直撃がかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に結露、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直接触ることはおやめください。

## 注意

- 点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

中角配光 昼白色 屋外用(IP65 耐塵・防噴流・防湿形)

|                 |      |                 |                  |
|-----------------|------|-----------------|------------------|
| 電圧(V)           | 点灯方式 | 質量(kg)          | 形名               |
| 100<br> <br>242 | LS   | 9.4             | LEDJ-20915NM-LS9 |
| 承認              | 担当   | 図番              | 品名               |
| 辻               | 三浦   | AA2017-50345-03 | 東芝LED高天井器具       |
| 単位 mm           | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社     |                  |

日本国内専用(Use only in Japan)