




結線図



注) 蓄電池の2Pコネクタは必ずしてありますので
通電後差し込んでください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

即時点灯性 (切替動作試験)	・65%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で5分以上 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

