






安定器収納部詳細図

| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質               | 摘 要         |
|----|---------|----|-------------------|-------------|
| 1  | 芯ボール    | 1  | STKR              | □125 t3.2   |
| 2  | アダプター   | 1  | STK               | φ76.3 t2.8  |
| 3  | 木 柱     | 4  | サファイアローパイプ<br>集成材 | 防錆処理後、撥水処理  |
| 4  | ベースプレート | 1  | SS t2.2           | ① に溶接       |
| 5  | リブプレート  | 4  | SS t12            | ①④ に溶接      |
| 6  | スイッチ取付板 | 1  | SPC t2.3          | ① に溶接       |
| 7  | フック     | 1  | SWRM φ6           | ① に溶接       |
| 8  | 六角ボルト   | 1  | SUS               | ① に溶接 M6×15 |
| 8  | 安定器収納部蓋 | 1  | SPC t2.3          |             |
| 8  | 六角ボルト   | 2  | SUS               | M8×15       |



木 取 付 部

| 使用上のご注意 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告    | 1. 所定の適合器具と組み合わせてご使用ください。<br>落下、感電の原因となります。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⚠ 注意    | 1. 本製品には自然木を使用している為、ふし目(木目)の違いによる個々製品の木材意匠に多少差が生じることがあります。<br>2. 木材表面をサンドペーパーで磨いたり、シンナー等で擦ったりしないでください。木材の腐食、変形の原因となります。<br>3. 木部を長期間ご使用いただくために6ヶ月～1年毎に撥水性木材塗料を塗布してください。お手入れがされないと木部にヒビ割れ、そり、変形、変色、腐蝕等が発生し、寿命が著しく低下します。お手入れの方法はボールの取扱説明書をご参照ください。<br>4. コンクリート基礎が充分乾燥してから、ボールベースを取り付けてください。アルカリ溶出によるベースプレートの塗装剥がれの原因となります。 |

芯ボール仕上：溶融亜鉛メッキ後、標準色塗装

標準色：マンセル N2.5

|           |         |            |             |                |
|-----------|---------|------------|-------------|----------------|
| 電圧<br>(V) | 適合器具    | 質量<br>(kg) | 形名          | PDW-45-125BW   |
|           |         | 約<br>132   | 品名          | ウッディボール        |
| 設計<br>岡   | 担当<br>岡 | 検図<br>杉下   | 承認<br>高野    | 図番<br>H90330/A |
| 単位<br>mm  | 第三角法    |            | 東芝ライテック株式会社 |                |