

図面番号 DRAWING NO.

A


B

C

D

E


F



| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 摘 要 |
|----|-----------|----|-----|
| 1  | 本 体       | 1  |     |
| 2  | 切 換 スイッチ  | 1  |     |
| 3  | 温度設定ツマミ   | 1  |     |
| 4  | コ ン セ ン ト | 1  |     |
| 5  | 感 温 部     | 1  |     |

## 仕 様

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 電 源 電 圧 | AC100V 50/60Hz         |
| 最 大 負 荷 | 2A (抵抗負荷)<br>1A (誘導負荷) |
| 制御温度範囲  | 5℃～40℃                 |
| 入・切温度巾  | 1～1.5℃                 |
| 温度検出器   | 内 蔵                    |
| 使用温度範囲  | -10℃～+40℃              |
| 切 換 機 構 | 連続・自動                  |



|                                                               |                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 承認 APPROVED BY<br>神谷                                          | 検図 CHECKED BY<br>神谷 | 名 称 TITLE<br>東芝電子サーモスイッチ<br>(埋込形) |
| 設計 DESIGNED BY<br>藤原                                          | 製図 DRAWN BY<br>藤原   | 形 名<br>ATC-4000                   |
| TOSHIBA<br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |                     | 図面番号<br>A-CEA-004                 |
| 保管 REGISTERED                                                 |                     | 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION      |
|                                                               |                     | 尺 度 SCALE 単 位 UNITS<br>mm         |

T43A375